

Bericht zur Umweltinspektion		
Datum: 18.12.2014		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	Autoverwertung Jürgen Janietz , An der Lehmkuhle 100, 48249 Dülmen	
Standort	An der Lehmkuhle 100, Dülmen Dülmen	
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Verwertung von Altfahrzeugen	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 20.10.2014 Dauer: 3	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden		
Umfang der Umweltinspektion	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Entsorgungsanlage	
Grundlage der Umweltinspektion	BlmSchG, WHG, LWG, VAwS, Inspektionserlass, Altfahrzeugv	

Ergebnis der Überwachung	
<input type="checkbox"/> keine Mängel	
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel	- Nachweise fehlen - Mängel im Bereich wassergefährdender Stoffe
<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Mängel	- Mängel im Bereich der Altfahrzeugverwertung
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
-----------------------	---

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
---	--