

<b>Bericht zur Umweltinspektion</b>		 <b>KREIS COESFELD</b> Der Landrat  70 - Umwelt
Datum: 12.06.2019		
Fortgeschrieben am:		
<b>Betreiber</b>	Schnieder Bernhard, Daldrup 73, 48249 Dülmen	
<b>Standort</b>	Daldrup 78, Dülmen	
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zum Halten von Mastgeflügel	
<b>Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort</b>	Datum: 11.06.2019 Dauer: 1 Stunde	
<b>Art der Umweltinspektion</b>	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>		
<b>Umfang der Umweltinspektion</b>	Stichprobenhafte Umweltinspektion der Tierhaltungsanlage	
<b>Grundlage der Umweltinspektion</b>	BImSchG, WHG, LWG, AwSV, Inspektionserlass	

<b>Ergebnis der Überwachung</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	

Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben
-----------------------	--------------------

<input type="checkbox"/> Mängel behoben	
---	--