

Bericht zur Umweltinspektion		 KREIS COESFELD DER LANDRAT 70 - Umwelt
Datum: 17.03.2020		
Fortgeschrieben am:		
Betreiber	ZAPF GmbH , Nürnberger Straße 38, 95448 Bayreuth	
Standort	Industriestraße 27-35, Dülmen	
Anlagenbezeichnung	Betonwerk zur Herstellung von Fertiggeragen 2.14 Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionskapazität von 10 Tonnen oder mehr je Stunde;	
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort	Datum: 11.03.2020 Dauer: ca. 2 h	
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet	
Zuständige Überwachungsbehörde	Kreis Coesfeld, Abt. 70.1 – Betrieblicher Umweltschutz -	
Weitere beteiligte Behörden	-	
Umfang der Umweltinspektion	Abnahmerevision zu den Bescheiden Az.: 70.1-2016/0199-0081257 vom 19.09.2016 und Az.: 70.1-2019/0293-0081257 vom 08.10.2019 inkl. Betrieb der gesamten Anlage	
Grundlage der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> IED- Richtlinie <input type="checkbox"/> Inspektionserlass BImSchG, WHG, LWG, AwSV	

Ergebnis der Überwachung	
<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	
<input type="checkbox"/> geringfügige Mängel	
<input type="checkbox"/> erhebliche Mängel	
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel	
Veranlasste Maßnahmen	-